

Č.j.: Příloha k Č.j.: VS-204314-15/ČJ-2025-800053 Nabídka vozidel k prodeji právnickým a fyzickým osobám

Pořadové číslo	Evidenční číslo	Značka vozidla	RZ	VIN	Rok výroby	Ujeté km	Technický stav	STK	Příslušenství
1.	N2975	Škoda Octavia 1,9D kombi	3A9 9984	TMBHG41U542952705	2004	261 795	Únik oleje z motoru, vyšší kouřivost motoru, koroze karoserie a náprav vozidla, nefunkční klimatizace, prasklý lz světlomet, vůle v nápravách, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, únik oleje z převodové skříně, koroze a malá účinnost brzd, ojeté pneumatiky.	10.11.2023	
2.	A2223	Škoda Romster 1,4	1AE 6039	TMBMC25J6A5007433	2009	327 805	Únik oleje z motoru, vyšší kouřivost motoru, koroze karoserie a náprav vozidla, nutná výměna předních světlometů, vůle v nápravách, koroze výfukové soustavy, nefunkční klimatizace, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, únik oleje z převodové skříně, koroze a malá účinnost brzd, ojeté pneumatiky.	07.06.2025	
3.	A2234	Škoda Octavia 1,8	6AI 0541	TMBBK21Z282152907	2008	313 850	Únik oleje z motoru, vyšší kouřivost motoru, nepravidelný chod motoru, koroze karoserie a náprav vozidla, poškozené sedadla, vůle v nápravách, koroze výfukové soustavy, nefunkční klimatizace, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, hluk a únik oleje z převodové skříně, koroze a malá účinnost brzd, ojeté pneumatiky.	21.04.2024	
4.	A2257	Škoda Fabia1,2 kombi	8AD 2738	TMBJY16YX74132282	2007	241 252	Únik oleje z motoru, vyšší kouřivost motoru, nepravidelný chod motoru, koroze karoserie a náprav vozidla, vůle v nápravách, koroze výfukové soustavy, nefunkční klimatizace, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, hluk a únik oleje z převodové skříně, koroze brzdové soustavy, ojeté pneumatiky.	16.11.2024	Tažné zařízení
5.	N2952	Škoda Octavia 2,0 kombi	3A1 0018	TMBHE41U242859386	2003	312 620	Únik oleje z motoru-proražená olejová vana, vyšší kouřivost motoru, nepravidelný chod motoru, špatná funkce spojkového mechanismu, koroze karoserie a náprav vozidla, vůle v nápravách, koroze výfukové soustavy, nefunkční klimatizace, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, hluk a únik oleje z převodové skříně, koroze a malá účinnost brzdové soustavy, ojeté pneumatiky, nepojízdné.	09.03.2024	
6.	A2004	Škoda Fabia 1,2 kombi	9A6 8483	TMBGH25J593104225	2008	278 102	Poškozený motor-hlava s písty a válci, špatná funkce spojkového mechanismu, koroze karoserie a náprav vozidla, vůle v nápravách, koroze výfukové soustavy, opotřebované tlumiče, vůle a netěsnost řízení, hluk a únik oleje z převodové skříně, koroze a malá účinnost brzdové soustavy, ojeté pneumatiky, nepojízdné.	26.07.2024	
7.	A2225	Škoda Superb 3,6 4x4	1AD 9057	TMBCC73T499037127	2009	227 013	Totální škoda - havarovaný.	15.04.2025	Sada hands Free Parrot
8.	A5008	Avia A31 cisterna SSAZ CAV - 01	2AH 6905	TNAA31K1SMA001795	1991	4225	Únik oleje, koroze potrubí a výfukového potrubí, vůle na nápravě, silná koroze brzd, nefunkční čerpadlo, netěsnost kropícího zařízení.	06.01.2024	
9.	A5009	Avia A31 cisterna SSAZ CAV - 01	2AH 6904	TNAA31K18MA000376	1991	4306	Únik oleje, koroze potrubí a výfukového potrubí, vůle na nápravě, silná koroze brzd, nefunkční čerpadlo, netěsnost kropícího zařízení.	15.01.2025	bez VTP
10.	N7351	VW LT 46 2,5D skříň	5A6 8337	WV1ZZZ2DZ6H016031	2005	212 260	Únik oleje, silná koroze potrubí a výfukového potrubí, vůle na nápravě.	06.10.2024	
11.	A2023	Peugeot Partner 1,6D	1AF 6503	VF37J9HZC9J155812	2009	210 236	Zvýšený únik oleje,odlupování laku, poškozené přední sklo, nestabilní řízení vozidla.	10.07.2025	bez VTP
12.	A2226	Škoda Superb 3,6 4x4	1AD 9058	TMBCC73T199037036	2009	313 853	Únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru, špatné starty, částečná koroze karoserie, zašlý lak, opotřebovaný interiér, vůle na řízení, koroze a malá účinnost brzdové soustavy, ojeté pneumatiky.	31.03.2026	
13.	A2229	Škoda Superb 2,0D 4x4	1AR 6340	TMBAE73T7A9034180	2010	278162	Únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru, hlučné rozvody, částečná koroze karoserie, zašlý lak, opotřebovaný interiér, vůle na nápravách a na řízení, silná koroze a malá účinnost brzdové soustavy, ojeté pneumatiky.	05.03.2026	bez VTP
14.	N3017	Škoda Octavia Combi 1,9D	5A7 0094	TMBHS21Z162211632	2006	293 311	Únik oleje z motoru, netěsnost motorové soustavy, karoserie odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů, stav brzd dobrý, stav pneumatik dobrý.	08.04.2027	Potahy

Všechny registrační značky vozidel jsou uloženy v depozitu registru vozidel Magistrát Bohdalec